

Pokja Pemilihan - II
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Aceh Singkil

Jalan Bahari No. 54 Telp. (0658) 21021 Fax. 21217 Singkil

BERITA ACARA TENDER ULANG GAGAL

109.U/BATUG/POKMIL – II/SKL/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16/08/2021) bertempat di Kantor Sekretariat Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Aceh Singkil Jalan Bahari Nomor 54 Pulo Sarok Singkil, Kelompok Kerja Pemilihan II telah mengadakan rapat sehubungan dengan pelaksanaan tender ulang untuk paket pekerjaan sebagai berikut :

Kode Tender	: 2211508
Nama Tender	: Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral dan Interior Ruang Operasi Standar.
Nilai Total HPS	: Rp. 24.219.998.412,64
Metode Pengadaan	: Tender - Pascakualifikasi Satu File
Metode Evaluasi	: Harga Terendah Sistem Gugur

Berdasarkan hasil pembukaan penawaran dari 46 peserta yang mendaftar ada 6 (Enam) peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran, dilanjutkan evaluasi Administrasi, Kualifikasi dan Teknis, dari 6 (Enam) peserta tender tersebut tidak ada yang memenuhi syarat. Evaluasi selanjutnya tidak dapat dilanjutkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

ttd,

Pokja Pemilihan - II Layanan Pengadaan Barang /Jasa

Pokja Pemilihan - II
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. Aceh Singkil

Jalan Bahari No. 54 Telp. (0658) 21021 Fax. 21217 Singkil

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

109.U/BAEP/POKMIL - II/SKL/2021

Pada hari ini, 31 Juli 2021, telah dibuat Berita Acara Evaluasi Penawaran untuk paket

Kode Tender : 2211508
Nama Tender : Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral dan Interior Ruang Operasi Standar (Tender Ulang).
Nilai Total HPS : Rp. 24.219.998.412,64
Metode Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 46 Peserta yang mendaftar terdapat 6 Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, yaitu:

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	PT ADIAN VANDE BRAMASTA	Rp 21.790.655.191,05
2	GRIYA FORTUNA BUUN	Rp 21.861.802.547,19
3	PT. NOVAL CIPTA FLORA	Rp 22.580.898.319,25
4	PT. TOLERANSI ACEH	Rp 22.606.848.979,95
5	PT. Berlian Jaya Berkarya	Rp 22.789.840.535,00
6	PT. CITRASARANA BANGUN PERSADA	Rp 23.821.653.708,38

B. Evaluasi Penawaran

1 Evaluasi Administrasi/Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT ADIAN VANDE BRAMASTA	TIDAK LULUS	Dokumen Penawaran Tidak Lengkap : 1. Tidak Ada FC Surat Penunjukan dari Pabrik "letter of authorization (LA)" Tata Udara kepada ATPM/Distributor; 2. Tidak Ada Surat Jaminan Garansi minimal selama 1 Tahun dari Penyedia; 3. Tidak Ada Surat Jaminan Layanan Purna Jual (After Sales Service) minimal selama 3 Tahun dari Penyedia; 4. Tidak Ada Surat Jaminan Ketersediaan Suku Cadang (Spare Part) minimal selama 5 Tahun dari Penyedia.

2	GRIYA FORTUNA BUUN	TIDAK LULUS	<p>Dokumen Penawaran Tidak Lengkap : 1. Tidak Ada Surat Dukungan MOT dan Pendant dari ATPM/Distributor yang ditunjuk oleh Pabrik; 2. Tidak Ada FC Surat Penunjukan dari Pabrik “letter of authorization (LA)” kepada ATPM/Distributor; 3. Tidak Ada Brosur MOT dan Pendant; 4. Tidak Ada Surat Jaminan Garansi minimal selama 1 Tahun dari ATPM/Distributor dan Penyedia (MOT dan Pendant); 5. Tidak Ada Surat Jaminan Layanan Purna Jual (After Sales Service) minimal selama 3 Tahun dari ATPM/Distributor dan Penyedia (MOT dan Pendant); 6. Tidak Ada Surat Jaminan Ketersediaan Suku Cadang (Spare Part) minimal selama 5 Tahun dari ATPM/Distributor dan Penyedia (MOT dan Pendant).</p>
3	PT. NOVAL CIPTA FLORA	TIDAK LULUS	<p>Dokumen Penawaran Tidak Lengkap : 1. Tidak Ada Daftar Spesifikasi Teknis Sesuai Persyaratan; 2. Tidak Ada Surat Jaminan Garansi minimal selama 1 Tahun dari Penyedia; 3. Tidak Ada Surat Jaminan Layanan Purna Jual (After Sales Service) minimal selama 3 Tahun dari Penyedia; 4. Tidak Ada Surat Jaminan Ketersediaan Suku Cadang (Spare Part) minimal selama 5 Tahun dari Penyedia.</p>

4	PT. TOLERANSI ACEH	TIDAK LULUS	<p>Dokumen Penawaran Tidak Lengkap : 1. Tidak Ada FC Surat Penunjukan dari Pabrik “letter of authorization (LA)” Tata Udara kepada ATPM/Distributor; 2. Tidak Ada Surat Jaminan Garansi minimal selama 1 Tahun dari Penyedia;</p> <p>3. Tidak Ada Surat Jaminan Layanan Purna Jual (After Sales Service) minimal selama 3 Tahun dari Penyedia; 4. Tidak Ada Surat Jaminan Ketersediaan Suku Cadang (Spare Part) minimal selama 5 Tahun dari Penyedia.</p>
5	PT. Berlian Jaya Berkarya	TIDAK LULUS	<p>Dokumen Penawaran Tidak Lengkap : 1. Tidak Ada FC Surat Penunjukan dari Pabrik “letter of authorization (LA)” Tata Udara kepada ATPM/Distributor; 2. Tidak Ada Surat Jaminan Garansi minimal selama 1 Tahun dari Penyedia;</p> <p>3. Tidak Ada Surat Jaminan Layanan Purna Jual (After Sales Service) minimal selama 3 Tahun dari Penyedia; 4. Tidak Ada Surat Jaminan Ketersediaan Suku Cadang (Spare Part) minimal selama 5 Tahun dari Penyedia; 5. Nilai Pengalaman Kemampuan Dasar (KD) Pekerjaan Tidak Memenuhi Syarat.</p>
6	PT. CITRASARANA BANGUN PERSADA	LULUS	

2 Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT. CITRASARANA BANGUN PERSADA	TIDAK LULUS	Pada Tabel IBPRP, Peserta Menyampaikan Penilaian Tingkat Risiko "Besar" pada Pekerjaan Beton Bertulang, Personil Manajerial Ahli K3 Konstruksi - Muda Tidak Memenuhi Syarat sesuai Dokumen Pemilihan Bab. III Instruksi Kepada Peserta (IKP) Poin 17.3. c.7.c.

3 Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
------------	---------------------	------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil

ttd,

Pokja Pemilihan - II Layanan Pengadaan Barang /Jasa